

>>> Dokumentation BETRUGS-VERSUCH der BGE mbH - Anrufung der Aufsicht

An johanna.heitmann@bfe.bund.de • josef.schnabel@bfe.bund.de • judith.windszus@bfe.bund.de • karl.hochholzner@base.bund.de • karsten.leopold@bfe.bund.de • kathy.reichel@bfe.bund.de • konstantin.francke@bfe.bund.de • kta-gs@bfe.bund.de • lukas.becker@base.bund.de • mail@bundestag.de • marcus.grothe@bfe.bund.de • mareike.rueffer@bfe.bund.de • marion.gunreben@bfe.bund.de • martina.herold@bfe.bund.de • matias.krauss@base.bund.de • matias.krauss@bfe.bund.de • matthias.pense@base.bund.de • matthias.pense@bfe.bund.de • matthias.reiner@base.bund.de • matthias.riedle@base.bund.de • michael.mueller@bfe.bund.de • michael.schwerdtfeger@bfe.bund.de • mitreden@bfe.bund.de • moderation@dialog-endlagersicherheit.de • monika.grapentin@base.bund.de • nadine.bork@bfe.bund.de • nb@s-f.com • panja.feuer@bge.de • personal@bfe.bund.de • Poststelle@bfe.bund.de <poststelle@bfe.bund.de> • pr@s-f.com • presse@bfe.bund.de • ralf.behn@bfe.bund.de • ralf.paassens@bfe.bund.de • ramona.faust@base.bund.de • reate.volkmann@bfe.bund.de • rene.pflug@base.bund.de • robert.schulze@base.bund.de • silke.albin@bfe.bund.de • silke.harms@s-f.com • stephanie.persson@bfe.bund.de • susann.koch@bge.de • thimo.braehler@bfe.bund.de • thomas.ege@bfe.bund.de • tim.kopitzko@base.bund.de • toni.dameron-salomon@bfe.bund.de • uvp@bfe.bund.de • vanessa.janzen@bfe.bund.de • vergabestelle@bfe.bund.de • wolfram.koenig@bfe.bund.de

BETRUG - LUNG M-V und/oder BGE mbH starten einen Betrugs-Versuch,

in dem Sie eine Störungs-Linie verlängern, um die Super-Welt-Geologie

"bei Glasin" für HLW Endlager herabzusetzen (druch-zu-streichen) - Nur

um Ihre untiefe, nasse und nicht gas-dichte Bauweise durchzusetzen !!!

Sie tragen "bei Glasin" nur in die Tonstein-Karte ein, und ignorieren damit

die darunter liegende 1.600 Meter Steinsalz-SCHICHT - Das ist BETRUG !!

Die "staatliche Banden-Kriminalität" erreicht einen neuen Höhepunkt !!!

Vergleichen Sie bitte die Störungs-Linien in den Original-Karten M-V, und

in der Interpretations-Karte der BGE mbH. 5 Karten Ausschnitte ansehen.

>>> Jetzt die 5 Anlagen - geologische Karten ansehen bitte ...

"Bei Glasin" gehört in die Steinsalz-Karte eingetragen. Mit Höhenangaben.

Wenn wir das JETZT im Schritt 1 Teilgebiete nicht korrigiert bekommen,

dann entsteht später ein Argument "aus formalen Gründen" daraus ! Wir

können es uns nicht leisten die "bestmögliche Geologie" den Firmeninter-

essen der BGE zu opfern. - Nochmal, die Störungs-Linie quer durch die

Steinsalz-SCHICHT wurde nachträglich "dazu gezeichnet" - Ein BETRUG !

-
- 01_Wismar-Rostock_mit_neuer_BGE_Stoerungs-Linie.jpg (120 KB)
 - 104_Standort_DBHD_in_Tiefsalz-SCHICHT_bei-Glasin_M-V_BRD_Vorschlag_Dipl.-Ing.-Volker_Goebel_Endlager_Fachplaner.jpg (600 KB)
 - 02_Wismar-Rostock_mit_neuer_BGE_Stoerungs-Linie.jpg (87 KB)
 - 105_DBHD_1.4-Einzel_Standorte_MV_8_von_9_Ing_Goebel-Endlager_Fachplaner.jpg (1 MB)
 - 03_Neukloster-Glasin-Satow_mit_neuer_BGE_Stoerungs-Liniie.jpg (95 KB)